



F. Komančiūnas šulinio Nr. (8) 118 KORTELE
(Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius Popūrius 53-17-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3. l. p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		118,59	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	100	160	116,99	
Vamzdžiai	Nr. 1	kon	150	Viršus 1,75	116,84
	Nr. 2	kon	150	Viršus 1,79	116,80
	Nr. 3	ket	150	Viršus 1,79	116,80
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-40447
					Sudarė P. Komančiūnas (parašas) (pavardė)
					Patikrino J. Jasiūnas (parašas) (pavardė)
					1996 m. 07 mėn. 18 d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)