

-142-

ITI Nr. 91^d

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (3) 62 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Memphry
(Gatvė)




53-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		121,21	(Medžiaga, kiekis)
Dėmė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	100	1,75	122,46	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	32	Viršus Apačia	462 122,59	
	Nr. 2	pl	20	Viršus Apačia	462 122,59	
	Nr. 3	pl	15	Viršus Apačia	462 122,59	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						INŽINERINŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-40447..
						Sudarė <i>P. K.</i> <i>N. K.</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>M. J.</i> (parašas) (pavardė)
						1996 m. 06 mėn. 19 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)