

F. Komalizouja
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Popiečius
(Gatvė)




Nr. (21) 114 KORTELE
53-A-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		<i>Ket</i>	<i>650</i>		<i>124,51</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		<i>Bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>Bet</i>	<i>1,00</i>	<i>3,13</i>	<i>121,38</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	<i>3,23</i> <i>124,28</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>ker</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	<i>3,25</i> <i>124,26</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <i>01-40647</i>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>P. Klimanskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>J. Jankūnas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <i>96</i> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)