

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)	<u>Kanal.</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. <u>(5)</u> <u>174</u> KORTELE	<u>53-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Papierius</u> (Gatvė)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2. metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet.</u>	<u>0.65</u>	<u>0.00</u>	<u>124.62</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>gr.</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>124.62</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.26</u>	<u>122.36</u>	Pastabos
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.26</u>	<u>122.36</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>122.10</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-40447</u> ... Sudarė <u>KRM</u> <u>Petruskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>FD</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>96</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>122.10</u>	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		