



F. Kanalizacija šulinio Nr. (7) 91 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Popieriaus 53-A-5
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis	ket.	650		124,28	(Medžiaga, kiekis)
Zemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1100	1155	122,73	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	150	Viršus Apačia	1,68 122,60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 011-50447
	Nr. 2	150	Viršus Apačia	1,70 122,58	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė <u>Elm...</u> <u>Klim...</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <u>...</u> <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					1926 m. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)