




-138-

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandens tiekimas</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Popieriniai</u> (Gatvė)	Nr. <u>(1) 191</u> KORTELE <u>53-A-6</u> (Planšeto nomenklatura)																									
ŠULINIO PIŲVIAI (Matavimų duoties m)																											
Vertikalinis																											
Horizontalinis																											
																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>122,80</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>1007,100</td> <td>1,60</td> <td>120,60</td> </tr> </tbody> </table>		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Dangtis	ket.	650		122,80	Žemė					Sienos	bet.				Dugnas	bet.	1007,100	1,60	120,60	Lipynės (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės																							
Dangtis	ket.	650		122,80																							
Žemė																											
Sienos	bet.																										
Dugnas	bet.	1007,100	1,60	120,60																							
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	50	Viršus 1,41 Apačia 1,41	120,79																						
	Nr. 2	pl	32	Viršus 1,41 Apačia 1,41	120,79																						
	Nr. 3			Viršus Apačia																							
	Nr. 4			Viršus Apačia																							
	Nr. 5			Viršus Apačia																							
	Nr. 6			Viršus Apačia																							
	Nr. 7			Viršus Apačia																							

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 01-40447....
 Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
 Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
 1996 m. mėn. d.
 (Irenginio tyrinėjimo data)