

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 103a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Krempliu
(gatvė)


53 - A - 8
(planšeto nomenklatura)

S


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	315		125.51	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos 6070886.40
Dugnas	PVC	315	1.60	123.91	586455.38
Varnidžiai			Viršus		
			Apacia		
	2	PVC	160	Viršus	
			Apacia	1.80	123.71
			Viršus		
			Apacia		
			Viršus		
			Apacia		
Objektas:					
Sudarė					O.Čepaitė (v. pavarde) (parašas)
Patikrino					J.Šalkauskas (v. pavarde) (parašas)
2015 08					(įrenginio tyrinėjimo data)