

- 12 -

Grež. Nr 27 N/V

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 141 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadiniimas)
Vil Smelinio v-vietė 53-B-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinimo duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

2,90

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96,54	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	96,54	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba A = 96,53
Dūgnas	bet.	1,60x2,90	2,06	94,48	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 150	Viršus 1,23	95,31	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	elek. kab.	Viršus 0,60	95,94	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. 01-42.831.
	Nr. 5		Viršus		Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		Patikrinė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		200.5 m. 35. mėn. 5 d. (Irenginio tyrinėjimo data)