

-13-
Gruo Nr. 3

ITI Nr. 91

Vandentiekio <u>kamera</u>		Nr. (6) <u>171</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)			
<u>Siūniaus raj.</u>		<u>Smėlynių vand. vnt.</u>		<u>53-B-11</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Užlamporuotas

A X 37317.46

Y 33639.30

B X 31379.17

Y 33639.93

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>98.03</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				<u>98.07</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet</u>	<u>290</u>	<u>3.16</u>	<u>94.86</u>	Pastabos <u>Nr. 01-428</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2.36</u>	<u>95.66</u>
	Nr. 2	<u>elek. kab.</u>		Viršus <u>0.40</u>	<u>97.30</u>
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>21.11.66</u>		
Sudarė	<u>el. kab.</u>	<u>el. kab.</u>
Patikrino	<u>el. kab.</u>	<u>el. kab.</u>
1932 m. ... mėn. ... d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		