

-14-

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>fibris</u> (Miestas)		<u>Kamera</u> (Inginio pavadinimas) <u>Gmelynes vamt.</u> (Gatvė)		Nr. () <u>172</u> KORTELE <u>53-B-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
---	--	--	--	--	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotų, m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet.	650		98,05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1900x1800	5,00	93,05	Pastabos 2005.05.05. Nr. 01-42831
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 4,20 Apačia	93,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. CH-13662...
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 4,20 Apačia	93,85	
	Nr. 3	anbr.	200	Viršus Apačia 5,05	93,00	
	Nr. 4	anbr.	200	Viršus Apačia 5,03	93,02	
	Nr. 5	anbr.	100	Viršus 4,95 Apačia	93,10	
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Šturmė Mikėlis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Rat Damielis</u> (parašas) (pavardė)
						1982 m. ... mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)