

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kamera</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Grūdų vaud.</u> (Gavė)		Nr. () <u>11</u> KORTELE <u>53-B-12</u> (Planšeto nomenklatura)																																																													
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS X <u>31460,47</u> Y <u>33805,56</u>																																																													
Vertikalinis																																																																	
Horizontalinis																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 35%;">Lipynės <u>Kop. 0.14.3</u> (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td><u>bet.</u></td> <td><u>650</u></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td><u>98,14</u></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td><u>bet.</u></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td>Fastabos</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td><u>bet.</u></td> <td><u>2800 x 1600</u></td> <td><u>2,37</u></td> <td><u>95,77</u></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="14" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td><u>pl.</u></td> <td><u>400</u></td> <td>Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u></td> <td rowspan="14" style="vertical-align: top;"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>11-12662</u>.. Sudarė <u>Šilkinas</u> <u>M. S.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. S.</u> <u>Donik</u> (parašas) (pavardė) 19<u>82</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td><u>pl.</u></td> <td><u>400</u></td> <td>Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td><u>pl.</u></td> <td><u>50</u></td> <td>Viršus <u>1,78</u> Apačia <u>96,36</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td><u>pl.</u></td> <td><u>100</u></td> <td>Viršus <u>1,12</u> Apačia <u>97,02</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop. 0.14.3</u> (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>98,14</u>	Ar yra vandens?	Žemė					Ar yra dujų?	Sienos	<u>bet.</u>				Fastabos	Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2800 x 1600</u>	<u>2,37</u>	<u>95,77</u>		Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>400</u>	Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>11-12662</u> .. Sudarė <u>Šilkinas</u> <u>M. S.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. S.</u> <u>Donik</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	<u>pl.</u>	<u>400</u>	Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u>	Nr. 3	<u>pl.</u>	<u>50</u>	Viršus <u>1,78</u> Apačia <u>96,36</u>	Nr. 4	<u>pl.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,12</u> Apačia <u>97,02</u>	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop. 0.14.3</u> (Medžiaga, kiekis)																																																												
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>98,14</u>	Ar yra vandens?																																																												
Žemė					Ar yra dujų?																																																												
Sienos	<u>bet.</u>				Fastabos																																																												
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2800 x 1600</u>	<u>2,37</u>	<u>95,77</u>																																																													
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl.</u>	<u>400</u>	Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>11-12662</u> .. Sudarė <u>Šilkinas</u> <u>M. S.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. S.</u> <u>Donik</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)																																																												
	Nr. 2	<u>pl.</u>	<u>400</u>	Viršus <u>1,75</u> Apačia <u>96,39</u>																																																													
	Nr. 3	<u>pl.</u>	<u>50</u>	Viršus <u>1,78</u> Apačia <u>96,36</u>																																																													
	Nr. 4	<u>pl.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,12</u> Apačia <u>97,02</u>																																																													
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																													
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																													