

-39-
Grėž. Nr. 2

ITI Nr. 91

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kameras</u> (Inginio pavadinimas) <u>Suelties vand.</u> (Gaivė)		Nr. () <u>131</u> KORTELE <u>53-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duot. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
		A) 9793 B) 9794				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		A) 9793 B) 9794	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	3088x 1880	3.13	94.80	Pastebos <u>Užfarponuojas</u> <u>2005.04.19. Taut.</u> <u>Nr. 01-12825</u>
Vandžiai	Nr. 1	pl.	200	Viršus 2.35 Apačia	95.88	
	Nr. 2	el. bet.	bet.	Viršus 4.20 Apačia	96.75	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-12825</u> Sudarė <u>Almuntas Miskinis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>R. Dantė</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)