

-61-
Grož. Nr. 1

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Inžiniero pavadinimas)		Nr. () <u>181</u>	KORTELE
<u>Miestas</u> (Miestas)		<u>Smulkytes vand.</u> (Gatvė)		<u>53-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		419,739	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: <u>1/2 tamponų</u>
Dugnas	bet.	3000 x 2000	3,25	94,05	<u>Nr. 01-42831</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	200	Viršus 2,32 Apačia	94,99	<u>20.05.94.13</u>
	Nr. 2	200	Viršus 1,45 Apačia	95,86	B) 94,38
	Nr. 3		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4		Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-12662</u>
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>Šturm</u> <u>Miskinis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <u>R</u> <u>Dauk</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		1982 m. ... 04 ... mėn. ... d. (Inžiniero tyrinėjimo data)