

<u>Kamšventėškis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Sulčių vaud.</u> (Gatvė)		Nr. () <u>32</u> KORTELE <u>53-B-15</u> (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS <u>31202,75</u> <u>33674,42</u>	
---	--	--	--	--	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		97,62	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastaba 2005.05.05. 7.8	
Dugnas		bet.	2850 x 1900	2,70	94,98	 Nr. 91-12821	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 1,90 Apačia 1,90	95,72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-12862...	
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 1,90 Apačia 1,90	95,72		
	Nr. 3	pl.	200	Viršus 1,90 Apačia 1,90	95,72		
	Nr. 4	N	IV	Viršus Apačia			Sudarė <u>Šturm</u> <u>Miskinis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia			Patikrino <u>Šturm</u> <u>Damki</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia			1982 m. mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)