

-37-



Greš Nr 31 N/V

ITI Nr. 91⁸


Vandenliekis kameros Nr. () 82 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Smėlynės vand. 53-B-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIUOVIAI (Matmenys duoliai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



A X 34162,32
y 33686,30
B X 34161,74
y 33684,85



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A/97,20	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	97,20	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba Pildomas H2O.....
Dūgnas	bet.	2,60x2,00	2,25	94,95	B/97,23.....
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	Viršus 1,40 Apačia	95,80	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-42.231... Sudarė <u>L. Endrius</u> (parašas) (pavardė) Patikrina <u>Ala Jankauskaitė</u> (parašas) (pavardė) 2005 m. 04. mėn. 19 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	elek.	Viršus 0,72 Apačia	96,48	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		