

-31-


ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 11 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Turniškių v. vntė 53-C-16
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



3,13

x 30239,64
y 32804,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		96,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	96,20	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	3,13 x 2,07	3,64	92,56	Pastabos <u>Pilnas H₂O.</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 400	Viršus 2,97	93,23	
	Nr. 2	ket 400	Viršus 2,97	93,23	
	Nr. 3	ket 200	Viršus 2,97	93,23	
	Nr. 4	ket 200	Viršus 2,97	93,23	
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>21-42830</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2003 m. ... 25 ... mėn. 5 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)