

- 44 -

Grež Nr 34



ITI Nr. 91^B

Vandentiekis kameros Nr. () 121 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
 Vilnius Turniškis v-vietė 53-C-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A) 97,10	Ar yra vandens?
Žemė				B) 97,01	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatboa B =
Dūgnas	bet.	260x2,00	2,25	94,85'
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 150	Viršus 1,34 Apačia	95,76	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-42830. Sudarė [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrinė [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė) 2005 m. ... 25 ... mėn. 5 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	elek. kab.	Viršus 0,48 Apačia	96,62	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		