




Komunikacijos (Komunikacija) Šulinio (Irenginio pavadinimas) Nr. 10. 111 KORTELE

Vilnius (Miestas) Popieriaus (Gatvė) 53-C-1 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m) PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		124,86	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dūgnas	bet.	0,60	1,26	123,60	Ar yra dujų?
Vandens lygis	Nr. 1	pl 40	Viršus 1,12	123,74	Paatūros
	Nr. 2	pl 40	Viršus 1,12	123,74	
	Nr. 3	pl 32	Viršus 1,12	123,74	
	Nr. 4	pl 32	Viršus 1,12	123,74	
	Nr. 5	pl 32	Viršus 0,43	124,43	
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>04-40417</u>
					Sudarė <u>P. M. M. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>P. M. M. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>96</u> m. mėn. <u>28</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)