


<u>Artezinio grežinio</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(13) 191</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>DOPIERIAUS</u> (Gatvė)	<u>53-C-1</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <i>Kopėčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Žemė				114.95	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.		-1.98	112.97	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus -1.21	113.74
	Nr. 2			Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>61-114-77</i>
					Sudarė <i>D. RUTKIVIS</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1977 m. <i>12</i> mėn. <i>14</i> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)