

F. Kanclizauja (Komunikacija) šulinio (Irenginio pavadinimas) Nr. (10) 43 KORTELE

Vilnius (Miestas) Popieriaus (Gatvė) 53-C-1

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		124,79	(Medžiaga, kiekis)
Siena					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	0,70	1,71	123,08	Pastabos
Vėdinimas	Nr. 1	ker	Viršus Apačia 1,60	123,19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	Viršus Apačia 1,63	123,16	
	Nr. 3	ker	Viršus Apačia 1,59	123,20	Objekto Nr. <u>01-2-60441</u>
	Nr. 4		Viršus Apačia		Sudarė <u>P. Kanclizauja</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus Apačia		Patikrino <u>I. M. J. Kanclizauja</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		19 <u>94</u> m. <u>05</u> mėn. d.
	Nr. 7		Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)