

F. Hangelizaijs
(Komunikacija)

Viršus
(Vieta)

šulinis
(Irenginio pavadinimas)

Popierains
(Gatve)

Nr. (11) 45 KORTELE




53-C-1
(Planšeto numurklatura)

ŠULINIO PĀŪVIĀI (Matmenys dujās m)

PRIRIŠIMO BRĒŽINYS

Vertikālais

Horizontālais



Pavadināsimas	Medžiaga	Diametrs	Atstums no dangšļa	Altitudes	Lipynēs
Dangšis	ket.	650		124,80	(Medžiaga, kiekis)
Grīda					Ar yra vandens?
Sienas	bet.				Ar yra dujų?
Dugnes	bet.	1,00	2,30	122,50	Pastaboja
Izvērtējums	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačļa 2,23	122,57
	Nr. 2	ket	200	Viršus Apačļa 2,24	122,56
	Nr. 3	ket	150	Viršus Apačļa 1,86	122,94
	Nr. 4	ket	150	Viršus Apačļa 1,78	123,02
	Nr. 5			Viršus Apačļa	
	Nr. 6			Viršus Apačļa	
	Nr. 7			Viršus Apačļa	
					Inženierinļu tyrinējumu INSTITUTAS
					Objekta Nr. <u>01...402447...</u>
					Sudarē <u>(paraksts)</u> <u>(pavārds)</u>
					Patikrinājis <u>(paraksts)</u> <u>(pavārds)</u>
					19 <u>96</u> m. <u>05</u> mēn. <u>28</u> d.
					(Irenginio tyrinējimo data)