



Nr. () 93 KORTELE

53-c-1
(Planšetno nomenklatura)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		125,18	Ar yra vandens?
Lemė			0,00	125,18	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,20	123,98	
Nr. 1	PE	180	Viršus Apačia 1,34	123,87	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 2	PE	180	Viršus Apačia 1,34	123,84	
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		
Objekto Nr. 01-39-14629.					
Sudarė J. B. Bukovskis					
(parašas) (pavardė)					
Patikrino J. B. Bukovskis					
(parašas) (pavardė)					
20.04 m. ... 04 ... mėn. 5 d.					
(Inžinierio tyrinėjimo data)					