

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>5</u>) <u>22</u> ⁹		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>53-C-2</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>N. Vėlikas</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

(10)
(10,30)

(10)
(10,30)

Horizontalinis

(10)
(10,30)

(10)
(10,30)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		124.80	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	124.80	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.80	123.00	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kr	250	Viršus Apačia	7.95 122.85	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/4.30/6</u> Sudarė <u>[signature]</u> Patikrino <u>[signature]</u> 19.96 m. ... <u>05</u> ... mėn. <u>28</u> d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	kr	250	Viršus Apačia	7.95 122.85	
	Nr. 3	kr	100	Viršus Apačia	1.76 123.04	
	Nr. 4	kr	100	Viršus Apačia	1.76 123.04	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		