

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 125

Vilnius
(Miestas)

Tarandė Gegliškis g. 68-A-10


(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6068645,42 \\ Y &= 576038,83 \end{aligned}$$



Gegliškis g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	187,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	187,58	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai:	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-273019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2011 m. 03 mėn. (Inžinierio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	