

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 128



Vilnius
(Miestas)

Tarandė Gegliškis
(gatvė)

68-A-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = 606864,30$$

$$Y = 576035,52$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	187,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	200	187,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,85 185,74	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,85 185,74	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,87 185,72	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2011 m. 03 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	