


75/33-0105


Vandentiekio sklendė Nr. 108 KORTELĖ		68-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Raisteniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	150		189.49	Ar yra vandens? _____		
Žemė				0,00	189.49	Ar yra dujų _____		
Sienos		---						
Dugnas		----	---	---	---			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.88	187.61	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia				
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.88	187.61	Objektas		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.88	187.61	Sudarė	K. Petrauskas	
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.4			Viršus		Patikrino		
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.5			Viršus		2010.10.12 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia				