

Lietaus kanalizācija
(Komunikācija)

Vilnius
(Miestas)

šuliny
(Ireninio pavadinimas)

Raisteniškių
(qatvė)

Kortelė Nr. 137


75/33-0106 (68-A-11)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$$\begin{array}{r} x = 6068652.80 \\ y = 576345.27 \end{array}$$

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės
Dangtis		KET	650	—		189.14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		189.14	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	4.02		185.12	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			LAS07
				Apačia	1.77	187.37	
	Nr.2			Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			Objektas: Raisteniškių g. 8
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarytė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas)
				Apačia			(pavarde)
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2018 m. 01 mėn.
				Apačia			(Irenčinio tyrinėjimo data)