

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 103


Vilnius
(Miestas)

(Tarandė) Raisteniškių 68-A-11
(gatvė)


(Planšetų nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA




X= 6068575,66
Y= 576331,20



Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—	188,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	188,21	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,28	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,28	
	Nr.3			Viršus	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	2013 m. 01 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	