

Kortelė Nr.() 184

(Tarandē) Raisterišķis 68-A-11
(gatvē) (Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRI RIŠIMO SCHEMA



$$\begin{array}{r} X = 6068583,94 \\ Y = 576334,80 \end{array}$$

Raisteniškis. g.

Vertikalisierung



Horizontal analysis



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		188,02	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		188,02	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,10	184,92		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3,10	184,92		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,36	186,66		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-13019
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė  J.Krukovskis
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrino  V.Augūnas
				Apačia				
						2013 m. 01 - mėn.	(Irenimo tyrinėjimo data)	