


75/33-0106

Buitinės rūd Nr.	KORTELE 241	68-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšetų nomenklatura)
2017	VILNIUS	Laidagalvis,
(Šul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 6068530,19 \\ \hline \div 576390,61 \end{array}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			189,24	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315	1,52	187,72	
VANZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia 1,62	187,62	
	Nr.2	PVC	Viršus		Objektas
			Apačia 1,62	187,62	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
					2017, 09.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)