



Vandentiekio ^{SKL} kamera Nr. 72	KORTELE	68-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius, Tarandė	Ryliškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	150		190.01	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	190.01	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.87 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.87 Apačia	Objektas
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.87 Apačia	
					2010.10. (kortelės sudarymo data)
					P.Eiva (kortelę sudarė)