


75/33-0107


Vandentiekio sklendė Nr. 119 KORTELĖ				68-A-12	
(įrenginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2010		Vilnius		Raisteniškių	
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Priešimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.			
Dangtis	ket.	150		189.09	Lipynės -		
Žemė			0,00	189.09	(medžiaga, kiekis)		
Sienos	---				Ar yra vandens? _____		
Dugnas	----				Ar yra dujų _____		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.87	187.22	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.87	187.22	Objektas	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.87	187.22	Sudarė	K. Petrauskas
				Apačia			(pavardė)
	Nr.4			Viršus		Patikrino	
				Apačia			(pavardė)
	Nr.5			Viršus		2010.10.12 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			