

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio


(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 132^A KORTELĖVILNIUS
(Miestas)RAISTENISKIY
(Gatvė)68-A-12
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		187.54	(Medžiaga, kiekis)
Zemė			0.00	187.54	Ar yra vandens? ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ...
Dūgnas	bet.	1.50			Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 3.30 184.24	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 3.37 184.17	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus 3.30 184.24	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>G. P. S.</i> MSUKAS
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>V. M. S.</i> MSUKAS
					(parašas) (pavardė)
					2013 m. ... mėn. ... d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)