



75/33-0107

Vandentiekio sklendė	Nr.	137	KORTELĖ	68-A-12
(įrenginio pavadinimas)	(plane)			(planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius			Raisteniškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	-		
Dangtis	ket.	150		188.42		(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	188.42	Ar yra vandens?			
Sienos	---				Ar yra dujų			
Dugnas	----	---	---	---				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85	186.57	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia				
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85	186.57			Objektas
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85	186.57	Sudarė	K. Petrauskas	
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.4			Viršus		Patikrino		
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.5			Viršus		2010.10.12. (kortelės sudarymo data)		
				Apačia				