


75/33-0107

Vandentiekio sklende		Nr. 47 KORTELĖ	68-A-12
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2015	Vilnius	Bendorių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	



ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		
Dangtis	ket.	150		181.17	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	181.17	Ar yra vandens?		
Sienos	---				Ar yra dujų		
Dugnas	----	---	---	---			
VAMŽDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.95	179.22	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.95	179.22	Objektas	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.95	179.22	Sudarė	K. Petrauskas
				Apačia			(pavardė) (parašas)
	Nr.4			Viršus		Patikrino	(pavardė) (parašas)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		2015.06.18 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			