






Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis


$$\frac{6068729.16}{576444.87}$$


Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		PVC	315			189.96	Ar yra vandens?		
Žemė							Ar yra dujų?		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	1.11		188.85			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503		
				Apačia	1.11	188.85			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.11	188.85			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.11	188.85			
				Viršus				Objektas:	
				Apačia					
				Viršus				Sudarė	R. Grigas
				Apačia					(v. pavardė)
			Viršus			LAS07			
			Apačia						
			Viršus			2017 01 10 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						