

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> </u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			189.40 LAS07	Ar yra vandens <u> </u>		
Žemė		Gruntas		0.00		189.40	Ar yra dujų <u> </u>		
Sienos		PVC					Pastabos <u>X = 6068692.68; Y = 576584.14</u>		
Dugnas		PVC	315	1.66		187.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.55	187.85	UAB "Kelvista"		
				Apačia	1.66	187.74			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.50	187.90			
				Apačia	1.66	187.74			
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. _____		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____	Parašas _____	E. Galdikas
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____	Parašas _____	
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus				Parašas _____	Pavardė _____
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					