

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 83 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Raisteniškių g.
(Gatvė)

68-A-12 (75/33-0107)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			188.63 LAS07	Ar yra vandens -	
Žemė	Gruntas		0.00		188.63	Ar yra dujų -	
Sienos	PVC					Pastabos X = 6068659.59; Y = 576597.66	
Dugnas	PVC	315	1.66		186.97		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.50	187.13	UAB "Kelvista"
				Apačia	1.66	186.97	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.50	187.13	
				Apačia	1.66	186.97	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2016 m. rugpjūčio 26 d.
				Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)