

Šulinys KF

NR.13

2013

Vilnius

Ryliškių g

68-A-15

(įrenginio pastatymo metai)

(miestas)


(gatvė)

planseto nomenklatūra




Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys :

Vertikalinis



Horizontalinis

6068460 06
576218 04

valymo įrenginys

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudes	Lipynes
Dangtis		met	315		186 80	(Medžiaga, kiekis)
Žeme				0 00	186 80	Ar yra vandens? -
Sienos		PVC				Ar yra dujų -
Dugnas		PVC	315	2 27	184 53	Pastabos
Varnzdžiai	Nr 1	PVC	160	Viršus		 UAB Geodezijos centras +370 673 92494 info@geocentras.lt www.geocentras.lt
				Apacia 2 27	184 53	
	Nr 2	PVC	160	Viršus		
				Apacia 2 27	184 53	
	Nr 3	PVC	160	Viršus		
				Apacia 2 27	184 53	
	Nr 4			Viršus		
				Apacia		
	Nr 5			Viršus		
				Apacia		
	Nr 6			Viršus		
				Apacia		
	Nr 7			Viršus		
				Apacia		

Sudare L Žilinskas 1GKV-585	
2013-12-04 (korteles sudarymo data)	