


75/33-0126

Vandentiekio antžeminis hidrantas		Nr. 141	KORTELE	68-A-15
(renginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius		Dagiliškių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)	



ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Prišimo brėžinys



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	150		187.42	Ar yra vandens?	
Žemė			0,00	187.42	Ar yra dujų	
Sienos	---					
Dugnas	----					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.82	185.60	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.82	185.60	Objektas
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.82	185.60	Sudarė K. Petrauskas
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2010.11.02. (kortelės sudarymo data)
				Apačia		