


75/33-0126


Vandentiekio sklendė	Nr. 161 KORTELE	68-A-15
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšetų nomenklatura)
2010	Vilnius	Dagiliškių
(Šul.pasiatymo metal)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririmo brėžinys



x = 6068347.69

y = 576218.97

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	150		187.69	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	187.69	Ar yra vandens?
Sienos	---				Ar yra dujų
Dugnas	----	---	---	---	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	UAB"Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.85 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas
					Sudarė
					Patikrino
					2010.11.02 (kortelės sudarymo data)