

Šulinys KF

NR. 22c

2015

Vilnius

Ryliškių g.

68-A-15

(įrenginio pastatymo metai)

(miestas)


(gatvė)

planšeto nomenklatūra


Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys :


Vertikalinis



Horizontalinis



valymo įrenginys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		met.	315		187.84	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	187.84	Ar yra vandens?	
Sienos		PVC.				Ar yra dujų	
Dugnas		PVC.	315	1.75	186.09	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			
				Apačia 1.75	186.09		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia 1.75	186.09		
	Nr.3			Viršus		Lino Žilinsko individuali veikla Ind. veiklos pažymys vykdymo Nr. 619230 Adresas: Taikos g. 111-49 Tel. +370 698 582 40	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė: L. Žilinskas 1GKV-585
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2015-10-01 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			