



Šulinys KF

NR.23


2013	Vilnius	Ryšių g	68-A-15
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :

Priėmimo brėžinys :



valymo įrenginys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudes	Lipynes (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	315		187 09	Ar yra vandens?
Žeme			0 00	187 09	Ar yra dujų
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC.	315	1 83	185 26	
Varnzdžiai	Nr 1	PVC	160	Viršus	 UAB Geodezijos centras +370 873 92494 info@geocentras.lt www.geocentras.lt
			1.83	185.26	
	Nr 2	PVC	160	Viršus	
			1.83	185.26	
	Nr 3	PVC	160	Viršus	
			1.83	185.26	
	Nr 4			Viršus	
				185.26	
	Nr 5			Viršus	
				185.26	
	Nr 6			Viršus	
				185.26	
	Nr 7			Viršus	
				185.26	

Sudarė. L. Žilinskas 1GKV-585

2013-12-04

(kortelės sudarymo data)