




Šulinys KF		NR.25	
2013	Vilnius	Ryliškių g.	68-A-15
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys :



valymo įrenginys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis		met.	315		186.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	186.85	Ar yra vandens?
Sienos		PVC.				Ar yra dujų
Dugnas		PVC.	315	1.83	185.02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apacia 1.83	185.02	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apacia 1.83	185.02	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apacia 1.83	185.02	
	Nr.4			Viršus		
				Apacia		
	Nr.5			Viršus		
				Apacia		
	Nr.6			Viršus		
				Apacia		
	Nr.7			Viršus		
				Apacia		
						 UAB Geodezijos centras +370 673 92494 info@geocentras.lt www.geocentras.lt
						Sudarė: L. Žilinskas 1GKV-585
						2016-08-04 (kortelės sudarymo data)