



75/33-0127

Vandentiekio kamera	Nr. 43	KORTELE	68-A-16
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšetų nomenklatūra)
2010	Vilnius		Kamarausko
(Sul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	4, met ir kopečios (medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		178.59	Ar yra vandens?	
Žemė			0,00		Ar yra dujų	
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1.64x2.52	4.03	174.56		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket	250	Viršus 3.20	175.39	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia		
	Nr.2	Pe	250	Viršus 3.20	175.39	Objektas
				Apačia		
	Nr.3	Pe	225	Viršus 3.20	175.39	Sudarė
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2010.09. (kortelės sudarymo data)
				Apačia		