


75/33-0127


Vandentiekio antžeminis hidrantas	Nr. 71 KORTELE	68-A-16
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Dagiliškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Prižiūrimo brėžinys



x= 6068440.68

y= 576515.52

Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.			186.90	Ar yra vandens? _____		
Žemė				0,00	186.90	Ar yra dujų _____		
Sienos								
Dugnas								
VAMZDŽIAI	Nr.1	Pe	110	Viršus 192	184.98	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia				
	Nr.2	Pe	110	Viršus 1.92	184.98	Objektas		
				Apačia				
	Nr.3	ket	100	Viršus 1.92	184.98	Sudarė	K. Petrauskas	
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.4			Viršus		Patikrino		
				Apačia			(pavardė)	(parašas)
	Nr.5			Viršus		2010.11.02 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia				