| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis | Sklendė | KORTELĖ Nr. 53a |
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | 75/33 - 0066 |
| Vilniaus r. | Gailašių g. | 68-A-4 |
| (Miestas) | (Gatvė) | (Planšetės moneklatūra) |

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | Ket. | 100 | | | 183.16 |
| Žemė | | | | – | | |
| Sienos | | | | | | |
| Dugnas | | | | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 250 | Viršus | 2.00 | 181.16 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 250 | Viršus | 2.00 | 181.16 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 110 | Viršus | 2.00 | 181.16 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipinės 0
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | V.Bilinskas (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | (pavardė) |

2016-11-11
(Įrenginio tyrinėjimo data)