| | | | |
|---|---|---|---|
| Vandentiekio šulinys | Nr. 54 | KORTELĖ | 68-A-4 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |
| 2010 | Vilnius., Tarandė | | Gailašių - Žirgupės |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | 650 | | 182.90 |
| Žemė | | | | 0.00 | 182.90 |
| Sienos | | bet. | | | |
| Dugnas | | bet. | 2000 | 3.27 | 179.63 |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PE | 250 | Viršus 2.69 | 180.21 |
| | | | | Apačia | |
| | Nr.2 | PE | 250 | Viršus 2.69 | 180.21 |
| | | | | Apačia | |
| | Nr.3 | PE | 110 | Viršus 2.69 | 180.21 |
| | | | | Apačia | |

Lipynės 10
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2010.09.
(kortelės sudarymo data)

P.Eiva
(kortelę sadarė)