



Fekalinė kanalizacija Nr.	131(51) KORTELĖ	68-A-7 / 75/33-0086
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2017	Vilniaus raj.	Gegliškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x= 6068945.64

y= 576263.78



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	400		186.68	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	186.68	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.19	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.19	
	Nr.3				Objektas
					2017.06.22 (kortelės sudarymo data)
					A. Černiauskas (kortelę sudarė)