

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.107

Vilnius
(Miestas)


Gegliškių
(gatvė)

68-A-8 (75/33-0086)
(Planšeto nomenklatūra)



Vertikalusis

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynesmet.
Dangtis		KET	700	—		186.52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	—		186.52	Ar yra vandens? nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas		BET	1500	2.68		183.84	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus	2.22	184.30	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia			
	Nr.2	PE	150	Viršus	2.22	184.30	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110	Viršus	2.22	184.30	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas:
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė (parašas) M.Dilba (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2016 m.10 mėn.
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			(įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			